

COMUNE DI TORRE
SERVIZI DEMOCRATICI

Pres. 05 MAR. 2026

Prot. Gen.

Prot. Corr. n° 226-3/5/7/3-41-(8470)

La Commissione VI Urbanistica, Ambiente, Sicurezza e Polizia Locale propone al Consiglio la seguente Mozione

Oggetto: richiesta di ripristino della pavimentazione stradale e reinstallazione dei paletti dissuasori di parcheggio in via Pirandello fino al civico n. 2, a partire dall'intersezione con via di Servola.

Premesso che:

- lungo il lato sinistro di via Pirandello, fino al civico n. 2, erano stati installati paletti dissuasori per impedire la sosta delle automobili in una zona particolarmente delicata e consentire un accesso agevole alla stradina laterale destra (vedi foto n. 1);
- tali paletti venivano ripetutamente rimossi da ignoti per consentire la sosta dei veicoli (vedi foto n. 2), con conseguente formazione di una buca nel manto stradale, segnalata dai residenti e temporaneamente delimitata con cavalletti;

Considerato che:

- nell'aprile 2023 la via è stata interessata da lavori di scavo;
- le manovre dell'escavatore che sostava e operava sopra la zona già compromessa hanno notevolmente ingrandito la buca, (vedi foto n. 4);
- la situazione attuale costituisce un potenziale pericolo per la sicurezza stradale;

Il Consiglio della VII Circoscrizione,
ai sensi dell'articolo 23 del vigente Regolamento per il funzionamento dei Consigli
Circoscrizionali,

IMPEGNA

la Presidente della VII Circoscrizione a richiedere all'Assessore competente e agli uffici tecnici:

- il ripristino della pavimentazione stradale sul lato sinistro di via Pirandello fino al civico n. 2, a partire dall'intersezione con via di Servola;
- la reinstallazione dei paletti dissuasori di parcheggio lungo il medesimo tratto, al fine di prevenire ulteriori danneggiamenti del manto stradale garantire sicurezza, corretto transito dei pedoni e corretta viabilità.

Il Coordinatore della Commissione
VI Urbanistica, Ambiente,
Sicurezza e Polizia Locale

Silvio Pahor



FOTO 1




FOTO 2 PRIMA DEI LAVORI



FOTO 3




FOTO 4 DURANTE I LAVORI



FOTO 5 SITUAZIONE ATTUALE



FOTO 6 SITUAZIONE ATTUALE

